

Ofício 012/2019

Tucumã/PA, 14 de Fevereiro de 2019

A Sra. Ceiza Maria da Conceição Vitória
Secretária Municipal de Administração e Planejamento

Servimo-nos do presente instrumento para solicitar a licitação de serviços de borracharia para tratores, maquinas pesadas, caminhões e camionete, visando a boa conservação de veículos e equipamentos para o bom atendimento as demandas municipais desta secretaria.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA – 08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
FUNÇÕES PROGRAMÁTICAS – 2.024 – MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA

CATEGORIA ECONÔMICA – 3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRA PESSOA

JURÍDICA

SUBELEMENTO – 3.3.90.39.19 – MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Recapagem de pneu	–	1400/24	–	40 unidades
Recapagem de pneu	–	12.5x16	–	05 unidades
Recapagem de pneu	–	17.5x25	–	10 unidades
Recapagem de pneu	–	18.4x34	–	05 unidades
Recapagem de pneu	–	18.4x30	–	05 unidades
Recapagem de pneu	–	12.4x24	–	05 unidades
Recapagem de pneu	–	900/20	–	40 unidades
Recapagem de pneu	–	1000/20	–	50 unidades
Recapagem de pneu	–	275x80/R22.5	–	30 unidades
Recapagem de pneu	–	295x80/R22.5	–	10 unidades
Recapagem de pneu	–	23.1x30	–	10 unidades
Recapagem de pneu	–	24.5x32	–	05 unidades
Recapagem de pneu	–	14.9x26	–	05 unidades
Recapagem de pneu	–	14.9x24	–	05 unidades

Duplagem de pneu	-	1400/24	-	40 unidades
Duplagem de pneu	-	23.1x30	-	10 unidades
Duplagem de pneu	-	12.5x16	-	05 unidades
Duplagem de pneu	-	17.5x25	-	10 unidades
Duplagem de pneu	-	18.4x34	-	10 unidades
Duplagem de pneu	-	18.4x30	-	10 unidades
Duplagem de pneu	-	14.9x26	-	05 unidades
Duplagem de pneu	-	14.9x24	-	35 unidades
Duplagem de pneu	-	12.4x24	-	35 unidades

Conserto de pneu	-	1400/24	-	100 unidades
Conserto de pneu	-	16.9x24	-	50 unidades
Conserto de pneu	-	12.5x16	-	50 unidades
Conserto de pneu	-	17.5x25	-	100 unidades
Conserto de pneu	-	18.4x34	-	120 unidades
Conserto de pneu	-	18.4x30	-	120 unidades
Conserto de pneu	-	12.4x24	-	20 unidades
Conserto de pneu	-	900/20	-	300 unidades
Conserto de pneu	-	1000/20	-	300 unidades
Conserto de pneu	-	12.4x24	-	100 unidades
Conserto de pneu	-	17.5x70/R13	-	60 unidades
Conserto de pneu	-	275x80/R22.5	-	20 unidades

Vulcanização de pneu	-	295	-	50 unidades
Vulcanização de pneu	-	215x75/R17.5	-	50 unidades
Vulcanização de pneu	-	255x75/R15	-	20 unidades
Vulcanização de pneu	-	17.5x70/R14	-	30 unidades
Vulcanização de pneu	-	aros 13,14,15,16	-	50 unidades

Serviços de TIP TOP nº 01 – 30 unidades
Serviços de TIP TOP nº 02 – 30 unidades
Serviços de TIP TOP nº 03 – 30 unidades
Serviços de TIP TOP nº 04 – 30 unidades
Serviços de TIP TOP nº 05 – 50 unidades
Serviços de TIP TOP nº 06 – 50 unidades
Serviços de TIP TOP nº 07 – 50 unidades
Serviços de TIP TOP nº 08 – 50 unidades
Serviços de TIP TOP nº 09 – 50 unidades
Serviços de TIP TOP nº 10 – 50 unidades

Sendo o que se apresenta para o momento aguardamos resposta da nossa solicitação.



Henrique Silva Massei
Diretor de Departamento I
Secretaria de Infraestrutura de Tucumã-PA